

## FICHE D'IDENTITÉ DU BIEN

### 1 . IDENTIFICATION DU BIEN / INTERVENANTS DE LA MISSION



N° Dossier :	<b>exemple fiche identité</b>	Date intervention :	<b>14/10/2010</b>
Type de bâtiment :	<b>Habitation (maison individuelle)</b>	Réf. cadastrales	
Descriptif sommaire :		Section :	0000 AL
Année de construction :	<b>1982</b>	Parcelle :	<b>267</b>
Département :	<b>HAUTE-GARONNE</b>	Lot :	
Adresse :	<b>16 rue de l'espagnoulet 31150 GAGNAC SUR GARONNE</b>		

### DESCRIPTIF SOMMAIRE

Entrée, Cuisine, salon, séjour , Garage, Salle de bain, wc, chambre1, chambre2, chambre3

### CONCLUSIONS SOMMAIRES

Mesurage Loi carrez	Présence de termites	Présence d'amiante	Etat relatif à l'installation électrique	Etat relatif à l'installation gaz	Présence de plomb dans les peintures ou revêtements	E.R.N.T L'immeuble est situé dans le périmètre		Diagnostic de Performance Énergétique	
						PPRN	PPRT	Consommation énergétique	Émission gaz effet de serre
95 m <sup>2</sup>	NON	OUI	NON CONFORME	NON CONFORME	ND	NON	NON	E	C

ND : Non demandé